


Masques de soudage

3M™ Speedglas™ 9100 FX Air - Remise G3



Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
51 77 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Adflo	51 77 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	51 88 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E
51 77 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	51 88 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec V-500 E	51 88 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E
51 77 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	51 88 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E		



Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 80 15	Bandeau en coton lainé pour Speedglas 9100 (sachet de 3)	52 70 70	Protection externe résistante à la chaleur (sachet de 10)	52 80 27	Protection Interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3).
16 90 06	Protection courte de la tête	52 80 05	Protection Interne pour filtre de soudage Speedglas 9100V (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 10 00	Cache-piles (sachet de 2)
16 90 07	Protection large de la nuque	52 80 15	Protection Interne pour filtre de soudage Speedglas 9100X (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 20 16	Obturbateur pour SideWindows (sachet de 2 paires)
16 91 00	Capote Tecaweld™	52 80 25	Protection Interne pour filtre de soudage Speedglas 9100XX (sachet de 5). Marquage du verre : 117x77mm	53 30 00	Harnais Speedglas 9100 avec accessoires de montage
17 10 20	Lentille grossissante 1.0	52 80 06	Protection Interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)	53 35 05	Adaptateur pour tuyaux respiratoires non QRS avec masques de soudage Speedglas Séries 9100
17 10 21	Lentille grossissante 1.5	52 80 07	Protection Interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)	53 35 00	Arrivée d'air
17 10 22	Lentille grossissante 2.0	52 80 16	Protection Interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)	53 40 00	Joint facial
17 10 23	Lentille grossissante 2.5	52 80 17	Protection Interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)	53 50 00	Déflecteur d'air
17 10 24	Lentille grossissante 3.0	52 80 26	Protection Interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3).	53 60 00	Kit de montage pour harnais Speedglas 9100
42 20 00	Piles (sachet de 2)			53 61 00	Partie frontale du harnais
50 00 05	Filtre de soudage Speedglas 9100V, variable 5, 8, 9-13			53 62 00	Crémaillère du harnais
50 00 15	Filtre de soudage Speedglas 9100X, variable 5, 8, 9-13			54 18 90	Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows sans harnais
50 00 25	Filtre de soudage Speedglas 9100XX, variable 5, 8, 9-13			54 28 00	Masque de soudage 9100 FX Air avec harnais, sans élément oculaire filtrant
52 30 00	Visière de meulage standard, sachet de 5			54 05 00	KI. de protection frontale
52 30 01	Visière de meulage anti-buée, sachet de 5				
52 60 00	Protection externe standard (sachet de 10)				
52 70 00	Protection externe résistante aux rayures (sachet de 10)				

Solutions pour la Protection Individuelle

Tarif applicable au 1^{er} janvier 2015

n° Ti 0542-1014

Prix hors taxes - T.V.A. 20,00 %

Solutions pour la Protection Individuelle