Masques de soudage
3M™ Speedglas™ 9100 FX Air - Remise G3

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
54 77 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Adflo	54 77 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E
54 77 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec V-500 E	54 88 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E
54 77 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec V-500 E		





Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 80 15	Bandeau en coton blanc pour Speedglas 9100 (sachet de 3)	52 70 70	Protection externe résistant à la chaleur (sachet de 10)	52 80 27	Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3).
16 90 06	Protection courte de la tête	52 80 05	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100V (sachet de 5). Marquage du verre : 117x50 mm	53 10 00	Cache-plis (sachet de 2)
16 90 07	Protection large de la nuque			53 20 16	Obturateur pour SideWindows (sachet de 2 paires)
16 91 00	Cagoule Tecaweld™	52 80 15	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100X (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 30 00	Harnais Speedglas 9100 avec accessoires de montage
17 10 20	Lentille grossissante 1.0			53 35 05	Adaptateur pour tuyaux respiratoires non QRS avec masques de soudage Speedglas Séries 9100
17 10 21	Lentille grossissante 1.5				
17 10 22	Lentille grossissante 2.0				
17 10 23	Lentille grossissante 2.5	52 80 25	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100XX (sachet de 5). Marquage du verre : 117x77mm	53 35 00	Arrivée d'air
17 10 24	Lentille grossissante 3.0			53 40 00	Joint facial
42 20 00	Piles (sachet de 2)			53 50 00	Déflecteur d'air
50 00 05	Filtre de soudage Speedglas 9100V, variable 5, 8, 9-13	52 80 06	Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)	53 60 00	Kit de montage pour harnais Speedglas 9100
50 00 15	Filtre de soudage Speedglas 9100X, variable 5, 8, 9-13	52 80 07	Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100V (sachet de 3)	53 61 00	Partie frontale du harnais
50 00 25	Filtre de soudage Speedglas 9100XX, variable 5, 8, 9-13	52 80 16	Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)	53 62 00	Crémaillère du harnais
52 30 00	Visière de meulage standard, sachet de 5	52 80 17	Protection interne +2 numéros de teinte pour filtre de soudage 9100X (sachet de 3)	54 18 90	Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows sans harnais
52 30 01	Visière de meulage anti-buée, sachet de 5			54 28 00	Masque de soudage 9100 FX Air avec harnais, sans élément oculaire filtrant
52 60 00	Protection externe standard (sachet de 10)	52 80 26	Protection interne +1 numéro de teinte pour filtre de soudage 9100XX (sachet de 3).	54 05 00	Kit de protection frontale
52 70 00	Protection externe résistant aux rayures (sachet de 10)				