NOTICE D'UTILISATION

alu

23/04/2007

Référence: 5286

ancienne référence:

commercial@edc-protection.com
54385 Noviant aux Près
Tél : 03.83.23.68.68
Fax : 03.83.24.14.11

CAGOULE META-ARAMIDE ou NOMEX® ECRU

Descriptif:

Avec couvre-épaules et rabat facial fixé par ruban auto-agrippant ou 2 trous pour les yeux - colori du modèle standard écru - existe aussi en coloris bleu marine ou rouge -

dimensions: tailles disponibles: Unique

Préconisation

Protection de la tête et du cou contre le feu et les flammes- non recommandée pour projections de matériaux en fusion

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03305306 CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

EN 531 (1995)

AB2C1

E	Projection de fonte en fusion	(niveau de 1 à 3)
D	Projection d'aluminium en fusion	(niveau de 1 à 3)
C	Chaleur radiante	(niveau de 1 à 4)
B	Chaleur convective	(niveau de 1 à 5
A	Propagation de flamme limitée	(A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite laisser sécher à plat

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

recommandations:

lors d' intervention incendie, l a cagoule ne doit pas être portée seule, elle doit être à porter sous un casque pompier type F1 - le couvre-épaules doit être mis sous la veste



tableau des tailles :

manteau/tablier longueur	A	mant/vest/combi/pant Tailles		B et C
120 cm	164-170cm	S	T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm	M	T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm	L	T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm	XL	T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm	XXL	T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de B ou C

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.
Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.
En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.