


## Calibre FSA1 pour mesure sur cordons de soudage



Mesure très rapide (précision approximative surtout si les cordons sont très concaves ou convexes) de la côte « a » des cordons de soudage.



*En inox*

*Mesure en pouces ou en mm*

*Mesures indiquées 4, 5, 6, 7, 8, 10.5, 12, 14 mm*