

Consommables et pièces détachées : Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air

Référence	Code commande	Désignation	Conditionnement	Prix unitaire en Euro	Stock/Non stock
Filtres optoélectroniques 3M™ Speedglas™ Série 9100					
500005	500005	Filtre Speedglas 9100V teintés 5 / 8 / 9-13. Champ de vision : 45 x 93mm	1 carton de 1	308,05	S
500015	500015	Filtre Speedglas 9100X teintés 5 / 8 / 9-13. Champ de vision : 54 x 107mm	1 carton de 1	360,57	S
500025	500025	Filtre Speedglas 9100XX teintés 5 / 8 / 9-13. Champ de vision : 73 x 107mm	1 carton de 1	413,09	S
Consommables					
526000	526000	Protection externe standard pour cassette optoélectronique Speedglas	1 sachet de 10	25,02	S
527000	527000	Protection externe résistant aux rayures pour cassette optoélectronique Speedglas	1 sachet de 10	33,62	S
527070	527070	Protection externe résistant à la chaleur pour cassette optoélectronique Speedglas	1 sachet de 10	39,36	S
168015	168015	Bandeau en coton lainé	1 sachet de 3	11,34	S
528005	528005	Protection intérieure 50x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100V	1 sachet de 5	12,01	S
528015	528015	Protection intérieure 61x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100X	1 sachet de 5	13,17	S
528025	528025	Protection intérieure 77x117 mm pour cassette optoélectronique Speedglas 9100XX	1 sachet de 5	14,76	S
Pièces détachées					
541890	541890	Masque de soudage Speedglas 9100FX avec Side Windows, sans élément oculaire filtrant, sans harnais, sans arrivée d'air et sans joint facial	1 carton de 1	175,50	S
542800	542800	Masque de soudage 9100FX Air sans élément oculaire filtrant avec Sidewindows à utiliser avec un système de protection respiratoire 3M™	1 carton de 1	310,00	S
540500	540500	Kit façade avant argentée	1 carton de 1	22,00	S
523000	523000	Visière de meulage standard (x 5)	1 carton de 5	45,00	S
523001	523001	Visière de meulage traitée anti-buée (x 5)	1 carton de 5	63,00	S
533000	533000	Harnais (livré avec kit de montage et bandeau)	1 carton de 1	26,31	S
536000	536000	Kit de montage harnais	1 carton de 1	10,47	S
533500	533500	Kit arrivée d'air	1 carton de 1	72,30	S
534000	534000	Joint facial	1 carton de 1	58,14	S
535000	535000	Défecteur d'air	1 carton de 1	11,00	S
533505	533505	Adaptateur pour tuyaux respiratoires Adflo non QRS et masques de soudage 9100 Air	1 carton de 1	12,75	S
531000	531000	Cache-piles	1 sachet de 2	8,71	S
536100	536100	Partie frontale du harnais	1 carton de 1	6,02	S
536200	536200	Partie arrière du harnais (crémailière)	1 carton de 1	5,80	S
532016	532016	Obturbateurs amovibles pour Side Windows	1 carton de 4	14,50	S
422000	422000	Piles	1 sachet de 2 piles	7,69	S

Lentilles grossissantes

171020	171020	Lentille grossissante 1,0	1 sachet de 1 lentille	19,41	S
171021	171021	Lentille grossissante 1,5	1 sachet de 1 lentille	20,20	S
171022	171022	Lentille grossissante 2,0	1 sachet de 1 lentille	20,20	S
171023	171023	Lentille grossissante 2,5	1 sachet de 1 lentille	19,41	S
171024	171024	Lentille grossissante 3,0	1 sachet de 1 lentille	18,90	S

Protections tête et cou

169006	169006	Protection courte de la tête	1 carton de 1	34,68	S
169007	169007	Protection étendue de la tête	1 carton de 1	77,4	S
169010	169010	Protection cou en Tecaweld™	1 carton de 1	43,98	S
169100	169100	Cagoule en TecaWeld™	1 boîte de 1 cagoule	47,77	S

Accessoires

790101	790101	Sac de rangement pour systèmes 3M™ Speedglas™ 9100	1 carton de 1	50,00	NS
--------	--------	--	---------------	-------	----


Solutions pour la Protection Individuelle

Solutions pour la Protection Individuelle
Tarif applicable au 1^{er} janvier 2012
n° TI 0542-0911
Prix hors taxes - T.V.A. 19,60 %
90 / 184

Masques de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air



Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
54 66 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Adflo	54 66 25*	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 15	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Fresh-air C
54 66 05*	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 00	Masque de soudage Speedglas 9100 FX Air sans élément oculaire filtrant avec Fresh-air C	54 88 25	Masque de soudage Speedglas 9100XX FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Fresh-air C
54 66 15*	Masque de soudage Speedglas 9100X FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Adflo	54 88 05	Masque de soudage Speedglas 9100V FX Air avec Side Windows, teinte variable 5, 8, 9-13 avec Fresh-air C		* Livré avec sac de rangement réf. : 79 01 01



Accessoires et pièces détachées

Référence	Description	Référence	Description	Référence	Description
16 80 15	Bandeau en coton lainé pour Speedglas 9100 (sachet de 3)	52 30 01	Visière de meulage anti-buée, sachet de 5	53 30 00	Harnais Speedglas 9100 avec accessoires de montage
16 90 06	Protection courte de la tête	52 60 00	Protection externe standard (sachet de 10)	53 35 05	Adaptateur pour tuyaux respiratoires non QRS avec masques de soudage Speedglas Série 9100
16 90 07	Protection large de la nuque	52 70 00	Protection externe résistant aux rayures (sachet de 10)	53 35 00	Arrivée d'air
16 91 00	Cagoule Tecaweld™	52 70 70	Protection externe résistant à la chaleur (sachet de 10)	53 40 00	Joint facial
17 10 20	Lentille grossissante 1.0	52 80 05	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100V (sachet de 5). Marquage du verre : 117x50 mm	53 50 00	Défecteur d'air
17 10 21	Lentille grossissante 1.5	52 80 15	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100X (sachet de 5). Marquage du verre : 117x61 mm	53 60 00	Kit de montage pour harnais Speedglas 9100
17 10 22	Lentille grossissante 2.0	52 80 25	Protection intérieure pour filtre de soudage Speedglas 9100XX (sachet de 5). Marquage du verre : 117x77mm	53 61 00	Partie frontale du harnais
17 10 23	Lentille grossissante 2.5	53 10 00	Cache-piles (sachet de 2)	53 62 00	Crémaillère du harnais
17 10 24	Lentille grossissante 3.0	53 20 16	Obturbateur pour SideWindows (sachet de 2 paires)	54 18 90	Masque de soudage Speedglas 9100 avec SideWindows sans harnais
42 20 00	Piles (sachet de 2)			54 28 00	Masque de soudage 9100 FX Air avec harnais, sans élément oculaire filtrant
50 00 05	Filtre de soudage Speedglas 9100V, variable 5, 8, 9-13			54 05 00	Kit de protection frontale
50 00 15	Filtre de soudage Speedglas 9100X, variable 5, 8, 9-13				
50 00 25	Filtre de soudage Speedglas 9100XX, variable 5, 8, 9-13				
52 30 00	Visière de meulage standard, sachet de 5				

Solutions pour la Protection Individuelle

Solutions pour la Protection Individuelle
Tarif applicable au 1^{er} janvier 2012
n° TI 0542-0911
Prix hors taxes - T.V.A. 19,60 %
91 / 184